



# QUICK REFERENCE TABLE

## PRESSURE SENSORS

### ■ 圧力指示計 PRESSURE INDICATORS

型 式 Model number	表示形式 Display format	センサ部材質 Sensor material	継手形状 Fitting	出 力 Output	電 源 Power	動作温度 Operating temp. range	外形寸法 Outline dimensions	掲載 ページ Page
				表示精度 Display accuracy				
<b>PZ-30</b> 	LED 3桁表示 LED 3 digits	—	—	NPN オープンコレクタ 出力 2点及び 1~5 VDC 又は 4~20 mA NPN open collector output 2 and 1-5 VDC or 4-20 mA	10.8 ~ 30 VDC	-10 ~ 50 °C	□ 31.4 × 35 mm	207 ┆ 213
				± 0.1 %FS ± 2 counts				
<b>PZ-200</b> 	LCD 3 1/2桁表示 LCD 3 1/2 digits	—	—	NPN オープンコレクタ 出力 4点及び 4~20 mA NPN open collector output 4 and 4-20 mA	12 ~ 24 VDC	0 ~ 50 °C	□ 72 × 64 mm	214 ┆ 217
				± 0.1 %FS ± 2 counts				